

Platograffit čistič speciální čistič

Kde se může NanoConcept® Platograffit používat?

na ošetření povrchů jako:

- minerální podklad
- sklo, kov, dřevo
- dvousložkové laky
- vypalovací laky
- polyetylen, polypropylen, polyamid

Nedoporučujeme používat na polykarbonát a polystyren.

Před aplikací je vhodné otestovat účinky výrobku na nějakém neutrálním místě.

Důležité pokyny:

Barvy přilnuté na savý povrch (beton, pískovec) můžeme pomocí Platocleanu uvolnit – pórovitý povrch se Platocleanem zasytí a poté ošetří Platograffit čističem. Barvy, které jsou v povrchu hluboce uložené, se výrobkem Platograffit nedají odstranit.

Pomocí výrobku Platoclean se dá hloubkově vyčistit povrch ušpiněný sazemi, mastnotou, špinavými částicemi. Díky novému působícímu systému vykazují ošetřené plochy odolnost vůči nečistotám po dobu několika měsíců.

Funkce:

Platograffit čistič je výkonný speciální čistič založený na nejmodernější technologické bázi. Nově působící systém vede k rychlému a čistému odstranění barvy bez rozmazání nebo vzniku šmouh, čímž se výrazně liší od běžných odstraňovačů grafity. Platograffit odstraní z povrchu pevně ulpívající spreje a laky všeho druhu.

Složení výrobku je na bázi obnovitelných surovin, po zředění s vodou je biologicky odbouratelný a neobsahuje žádná halogenová nebo nebezpečná rozpouštědla. Jedná se o gel připravený ihned k použití. Výrobek lze z tuby snadno dostat, pomocí krátkého, silného třepání. Na zdi však neztéká. K dostání je i jako kapalina.

V závislosti na povrchu a množství znečištění je potřeba cca 0,1 – 0,4 l/m². Platograffit je určen pro komerční uživatele. Doba trvanlivosti je 18 měsíců od data výroby.

Aplikace:

1. nezředěný výrobek nanášíme na co možná nejsušší povrch pomocí štětce nebo válečku (přidáním vody se účinek výrobku zastaví). U hrubých, pórovitých povrchů nanášíme štětečkem pomocí krouživých pohybů tak, abychom se dostali i do pórů.



2. Doba expozice je 2-10 minut, v závislosti na stáří barvy, kvalitě podkladového povrchu a okolní teplotě (ideální teplota: 10 – 25 °C). Při vnější teplotě nižší jak 10°C je potřeba delší doby expozice.

Pozor: nenechat zaschnout! V případě silného slunečního záření nebo větru doporučujeme ošetřenou plochu přikrýt fólií.

3. Nabobtnalou barvu poté odstraníme navlhčenou houbou nebo kartáčem a povrch do vlhka otřeme. Při této činnosti se výrobek Platograffit přeměňuje na čistící pěnu, která barvu následně z povrchu uvolní (2-fázový účinek).

4. Nakonec povrch dostatečně omyjeme vodou. U pórovitých povrchů doporučujeme použít stříkací hadici (s tlakovým až vysoce tlakovým rozprašovačem)

Pozor: aby se zabránilo poškození podkladu, povrch omývat jen pod nízkým tlakem

V případě, že je ošetřený povrch zasažen barevným nátěrem, lze jej v ojedinělých případech odstranit. Plocha musí být však po ošetření znovu nastříkána.

Bezpečnostní údaje:

Nosit vhodné oblečení, ochranné rukavice a brýle. V případě kontaktu s kůží postižené místo řádně opláchnout vodou. V případě kontaktu s očima nechat víčko několik minut proplachovat pod tekoucí vodou a případ prokonzultovat s lékařem.

Dodržujte pokyny pro odborné zacházení, skladování a odstraňování, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Skladovat jen v originálním balení.

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s našim nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.